

## 동명생활관 만족도조사 결과에 따른 환경개선 현황

### ■ 1호관 헬스기구 수리(교체)

수리(교체) 전	수리(교체) 후
	
	
	

수리(교체) 전



수리(교체) 후



■ 1호관 냉난방기 기류유도(공기 순환) 장치 설치



■ 2호관 4/5/6층 화장실 공사



■ 2호관 4/5/6층 방음문 설치 공사



■ 3호관 헬스기구 / 전자레인지 설치



## 동명생활관 1호관 2.3층 의자 교체 현황

순번	호실-번호	비고	순번	호실-번호	비고	순번	호실-번호	비고
1	201-1	나무의자	34	222-3	바퀴없음	67	316-1	바퀴없음
2	201-3	나무의자	35	224-3	의자X	68	316-3	나무의자
3	203-1	나무의자	36	228-1	나무의자	69	317-1	나무의자
4	203-2	나무의자	37	228-2	나무의자	70	317-2	나무의자
5	203-3	나무의자	38	228-3	나무의자	71	317-3	바퀴없음
6	204-1	나무의자	39	229-2	나무의자	72	318-1	나무의자
7	204-2	나무의자	40	231-3	바퀴없음	73	318-2	바퀴없음
8	204-3	나무의자	41	232-1	나무의자	74	318-3	나무의자
9	206-1	나무의자	42	232-3	곰팡이	75	319-2	나무의자
10	208-1	나무의자	43	233-3	나무의자	76	319-3	나무의자
11	209-1	나무의자	44	303-1	나무의자	77	322-1	나무의자
12	209-2	나무의자	45	304-3	나무의자	78	330-1	나무의자
13	209-3	나무의자	46	305-1	나무의자	79	331-2	나무의자
14	211-1	나무의자	47	305-2	나무의자	80	331-3	나무의자
15	211-2	나무의자	48	305-3	나무의자	81	332-1	바퀴없음
16	211-3	나무의자	49	306-1	나무의자	82	332-2	바퀴없음
17	213-2	곰팡이	50	306-2	나무의자	83	332-3	바퀴없음
18	214-1	곰팡이	51	307-2	나무의자	84	333-1	나무의자
19	215-2	나무의자	52	307-3	나무의자	85	333-2	나무의자
20	216-1	나무의자	53	308-2	나무의자	86	419-1	바퀴없음
21	216-2	나무의자	54	309-1	나무의자	87	420-1	바퀴없음
22	216-3	나무의자	55	309-2	나무의자	88	501-1	나무의자
23	217-1	나무의자	56	309-3	나무의자	89	501-3	바퀴없음
24	217-2	나무의자	57	310-1	나무의자	90	503-3	나무의자
25	218-1	나무의자	58	310-2	나무의자	91	510-1	나무의자
26	218-2	나무의자	59	310-3	나무의자	92	510-2	나무의자
27	219-1	나무의자	60	312-3	바퀴없음	93	516-1	바퀴없음
28	219-2	나무의자	61	313-1	나무의자	94	517-1	나무의자
29	220-3	나무의자	62	313-2	나무의자	95	523-1	바퀴없음
30	221-1	곰팡이	63	313-3	나무의자	96	616-2	바퀴없음
31	221-2	바퀴없음	64	314-1	나무의자	97	701-3	바퀴없음
32	222-1	바퀴없음	65	314-3	나무의자	98	708-3	나무의자
33	222-2	곰팡이	66	315-3	나무의자			